


平成 29 年 5 月

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 殿



拝啓 貴職益々ご清栄の段大慶に存じます。

平素は、格別なるお引き立てに賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度は水槽の清掃時に安全かつ迅速に作業が進められるように、水槽メーカーよりの注意事項についてご連絡申し上げますので、貴協会会員各位へご連絡頂けますようお願い致します。ご協力よろしくお願い申し上げます。

敬具

お願いの主旨

FRP製の飲料水槽を販売して既に40年以上となります。水槽の天井、側板、底板の各壁面および金属製補強部材の老朽化が進んできている水槽も多くなってきました。

特に中仕切付き水槽の場合、本来の中仕切の使用目的である清掃時等の短期間片槽使用とは異なり、常時水槽に水位差が生じるような使用方法をしているものもあります。このような場合、仕切られた各槽間で生じる水圧を受け、中仕切壁は強度劣化がより進んでいることが懸念されます。

そこで、清掃時に作業される方の安全確保およびお施主様の財産保護のため、下記事項を遵守して頂けますようお願い申し上げます。

記

1. 中仕切壁を利用した片槽毎の清掃について

片槽毎の清掃時に、中仕切壁が老朽化していた場合、水を満水に張っている槽側からの水圧により中仕切壁が破損したり倒壊する危険が予測されますので、補強部品の変形や中仕切壁の劣化状態には充分注意してください。

しかし、劣化がどの程度進んでいるかは、使用条件も異なるため判断するのは難しい状況です。そこで清掃時には、作業される方の安全確保の為に、清掃する水槽と反対側の水を張っている水槽の水位を半分以下にして作業を行ってください。

2. 清掃時に天井に上がる場合の注意点

外梯子や内梯子を利用し水槽に昇降する際には、錆びや劣化状態について事前に点検してから実施してください。

天井が老朽化している場合がありますので、多数の作業者が同時に天井に乗ることは避けてください。

3. 漏水および異常の有無

漏水および他の異常を発見された場合には、お施主様までご連絡をお願い致します。

以上